

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie prac remontowych polegających na:

- wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów urządzeń zabawowych i infrastruktury towarzyszącej placów zabaw i boisk sportowych,
- konserwacji elementów urządzeń zabawowych i infrastruktury towarzyszącej.

Użyte elementy do naprawy urządzeń zabawowych oraz Infrastruktury towarzyszącej placów zabaw winny posiadać odpowiednie certyfikaty wydane przez producenta. Oferta winna zawierać ceny napraw w rozbiórce na poszczególne nieruchomości. Zakres niezbędnych do wykonania prac:

a) przy ul. Saint Etienne 2-2a – 7-7a:

- ogrodzenie z furtkami:
 - miejscowe uszkodzenia lakieru i ślady korozji – wykonać oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym znajdują się adres obiektu, dane administratora, zostanie usunięty zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci powyżej 3 roku życia (np. w formie naklejki),
- urządzenia zabawowe, w tym zabawki wg EN 71:
 - drobne uszkodzenia drewna – przeszlifować i przemalować,
 - wymiana 9 szt. próchniejących desek w ławkach na placu zabaw,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach – oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie,
 - zerwana siatka na obręczy kosza do koszykówki – dokonać wymiany,
 - graffiti na skateparku – usunąć,
 - brak śruby na rogu blachy na dole skateparku, a sąsiednia jest luźna – dokonać naprawy,
 - niewielkie uszkodzenia dylatacji w powierzchni skateparku – dokonać poprawy,
 - rusza się siatka w stole do ping-ponga – dokonać poprawy,
 - wystająca ponad poziom kostki brukowej podstawa skateparku – zlicować,
 - wystające ponad poziom kostki brukowej obrzeża przy stole do ping-ponga – zlicować,
 - rusza się konstrukcja ławki przy furtce na plac zabaw – dokonać poprawy,
 - wystający wkręt pod pierwszą deską siedziska ławki na placu zabaw – dokonać poprawy,
 - próchnieje 5 szt. słupków wzmacniających drewniane obrzeże pola piaskowego – dokonać wymiany,
- nawierzchnie:
 - uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przy obrzeżach boiska – dokonać poprawy,
 - zapadnięta kostka brukowa – dokonać poprawy,
 - obrzeża wystają ponad poziom pola piaskowego – dokonać poprawy np. poprzez ułożenie mat przerostowych,
- piaskownica:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki – przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
- huśtawka podwójna:
 - drobne uszkodzenia i pęknięcia drewna – dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - nierówna nawierzchnia z mat przerostowych, poszczególne maty nie są ze sobą połączone – dokonać poprawy,
 - luzy na zawieszach - dokonać poprawy,
- zestaw zabawowy:
 - ostre krawędzie półwałków i rogów z płyt HDPE – dokonać zaokrąglenia,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach – dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - drobne uszkodzenia i pęknięcia drewna - dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - ruszają się górne elementy barierki, mocowanie sporników metalowych w drabince poziomej – dokonać poprawy,
 - uszkodzone opony – wymienić 2 szt.,
 - uszkodzone ranty i powierzchnia sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody



- np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
- brak odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem – dołożyć osłony na niższej pochylni, na wysokości 60-85cm; na wyższej pochylni barierki na wysokości przynajmniej 70cm, pełne lub z pionowych elementów z otworami mniejszymi niż 89mm. Odległość pomiędzy osłonami zjeżdżalni, a wlezą nie powinna przekraczać 89mm, dokonać poprawy,
- punkty zmiążdżenia palca pomiędzy osłonami zjeżdżalni i płytami z HDPE – dokonać przymocowania płyt do zjeżdżalni,
- brak odpowiedniej nawierzchni amortyzującej – dokonać nawiezienia piasku tak aby minimum 30 centymetrowa warstwa piasku była na odległości 200cm od drabinki typu A i przepłotni,
- wystający pod daszkiem wkręt – dokonać poprawy.

b) przy ul. Pod Kasztanami 41-83:

- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostaną dopisane: adres obiektu, dane administratora (np. w formie naklejki),
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji – dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wyposażenie dodatkowe:
 - rusza się daszek w jednym z koszy – naprawić,
- boisko:
 - drobne uszkodzenia paneli w ogrodzeniu boiska, kilka wyrwanych mocowań paneli w ogrodzeniu boiska – naprawić,
 - rusza się 5 słupków w ogrodzeniu boiska – naprawić,
 - kilka wyrwanych mocowań paneli w ogrodzeniu boiska – naprawić,
 - brak klamki w furtce boiska i łańcuszka na obręczy kosza – uzupełnić,
 - uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przy obrzeżach – naprawić,
- nawierzchnia placu zabaw:
 - uszkodzenia nawierzchni wylewanej na obrzeżach z kostki brukowej oraz rusza się korytko odpływowe – naprawić,
- piaskownica:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
- huśtawka podwójna siedziska płaskie:
 - maty przerostowe nie zostały zakołkowane – naprawić,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji – dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
- zestaw zabawowy:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - rusza się prawa rurka w mocowaniu osłony zjeżdżalni – naprawić,
 - uszkodzona zaślepka na profilu w części startowej zjeżdżalni – naprawić,
 - punkty zmiążdżenia palca w barierkach z boku zjeżdżalni – przymocować szczyty do rurki poziomej,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego
- huśtawka bocianie gniazdo:
 - poskręcane liny – naprawić,
 - uszkodzone krawędzie mat pod siedziskiem, przetarcia otuliny lln przy mocowaniu do siedziska – wymienić,
 - niedokręcona śruba w mocowaniu liny do siedziska – naprawić,
 - uszkodzenia lakieru pod belką poziomą – miejscami lakier odpada płatami - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - nadmierne zużyte łańcuchy – wymienić,
- huśtawka wagowa:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - ruszają się siedziska – dokręcić,
- karuzela tarczowa:
 - uszkodzenia lakieru - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - uszkodzone krawędzie mat – wymienić,
- bujak konik:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem



- wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
- Odpada łata nawierzchni syntetycznej – naprawić,

c) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i:

- ogrodzenie (oparcie siedzisk):
 - brak zaślepek na końcach profili pod szczytem ogrodzenia, ostre krawędzie łączy z blachy ryfiowanej – dokonać naprawy,
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostaną dopisane: adres obiektu, dane administratora (np. w formie naklejki),
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji – dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wyposażenie dodatkowe:
 - część desek w ławkach się rusza – naprawić,
 - drobne uszkodzenie drewna – przeszlifować,
 - brak zaślepek pod ławkami – uzupełnić,
 - próchnieje 5 desek w ławkach – wymienić,
- zestaw zabawowy:
 - brak kilku zaślepek w elementach konstrukcyjnych i na końcach profili w zjeżdżalni – uzupełnić,
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejk – przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji – dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - usunąć potencjalne drzazgi oraz wygładzić krawędzie i pomalować,
 - lina wspinaczkowa nie jest przymocowana na dole – dokonać poprawy,
 - urwane mocowanie liny na dole przeplotni – dokonać naprawy,
 - luźne mocowanie lin w przejściu linowym i przeplotni – dokręcić,
 - zapadnięta nawierzchnia przy przeplotni – dokonać poprawy,
 - rusza się mocowanie ślizgu strażackiego do belki i część mocowań barierek – dokonać poprawy,
 - próchnieją 3 deski na pomoście i sklejka w balkoniku – wymienić,
 - odkształcone profile pod pomostem – wymienić,
 - graffiti – usunąć,

d) przy ul. 1-go Maja 95,97:

- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostaną dopisane; dane administratora (np. w formie naklejki),
 - drobne uszkodzenia drewna – dokonać przeszlifowania i pomalować,
- wyposażenie dodatkowe:
 - brak 2 zaślepek na rurce ławki – uzupełnić,
 - brak daszka w koszu na śmieci – uzupełnić,
- piaskownica:
 - brak części zaślepek – uzupełnić,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - usunąć potencjalne drzazgi oraz wygładzić krawędzie i pomalować,
- huśtawka podwójna:
 - próchnieją 3 nogi – wymienić,
 - nadmiernie zużyte zawiesia – wymienić,
 - za mały prześwit pod siedziskiem (ok. 33 cm) – zwiększyć do minimum 35 cm,
- bujak auto:
 - brak zaślepki – uzupełnić,

e) przy ul. Saint Etienne 9-9a – 15-15a:

- regulamin:
 - próchnieje tablica i daszek – wymienić,
 - wymienić na nowy, w którym zostanie usunięty zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci powyżej 3 roku życia (np. w formie naklejki),
- nawierzchnia placu zabaw:
 - kilka kostek brukowych odstaje – poprawić,

- dziura w nawierzchni obok huśtawki – poprawić,
- piaskownica:
 - obramowanie się rozchodzi na rogach – naprawić,
- huśtawka podwójna:
 - próchnieje noga – wymienić,
 - kręcą się mocowania zawiesz do siedziska płaskiego – dokręcić,
- zestaw zabawowy:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - usunąć potencjalne drzazgi oraz wygładzić krawędzie i pomalować,
 - brak odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem - na pochylni powinny być osłony, na wysokości 60-85 cm, natomiast na pomoście barierki na wysokość przynajmniej 70 cm, pełne lub z pionowych elementów z otworami mniejszymi niż 89 mm, dokonać poprawy,
 - uszkodzony daszek na słupie drabinki typu A - dokonać wymiany,
 - zakleszczenia głowy pod barierkami - od wysokości 60 cm zakazane są otwory z zakresu 89-230 mm, prześwit pod barierką powinien być mniejszy niż 89 mm, dokonać poprawy,

f) przy ul. Marcinkowskiego 2 a-b ~ 6 a-b:

- ogrodzenie z furtkami:
 - zamiast oryginalnego boica w górnym zawiesz furtki na placu zabaw zastosowano zbyt cienką śrubę - wymienić,
 - urwane mocowania kilku paneli na placu zabaw i boisku - dokonać poprawienia,
 - brak zaślepki na szczycie słupka furtki na placu zabaw - uzupełnić,
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie uzupełniony zapis o adresie obiektu, danych administratora (np. w formie naklejki),
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wyposażenie dodatkowe:
 - uszkodzone zaślepki na ławkach (1 szt.), 13 szt. brakuje - wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące,
 - wystający gwint w słupku do siatkówki - dokonać zabezpieczenia,
 - siatka do siatkówki wymaga naciągnięcia i prawidłowego zamontowania - dokonać poprawy,
- zestaw zabawowy mały:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,
 - ruszają się płyty ze sklejki w sklepiku - dokonać poprawy,
 - próchnieje stopnica w schodach - dokonać wymiany,
- zestaw zabawowy duży:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,
 - graffiti - usunąć,
 - dziura w ściance do wspinaczki w miejscu mocowania uchwytu - dokonać wymiany,
- piaskownica:
 - próchnieją deski obramowania - dokonać wymiany,
 - wystają ostre, poszarpane fundamenty betonowe obramowania - dokonać poprawy,

g) przy ul. Krasieńskiego 14:

- ogrodzenie z furtkami:
 - ruszają się klamki i mocowanie słupków przy furtce - dokonać poprawy,
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie uzupełniony zapis o adresie obiektu, danych administratora (np. w formie naklejki),
- piaskownica:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki w siedziskach - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,
 - wystające gwinty pod siedziskiem - zabezpieczyć,
- huśtawka podwójna siedziska płaskie:

- próchnieje noga – dokonać wymiany,
- kręca się mocowania zawiesi do siedziska płaskiego – dokonać dokręcenia,
- 2 nadmiernie zużyte zawiesia – dokonać wymiany,
- huśtawka podwójna siedziska kubełkowe:
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - kręca się mocowania zawiesi do siedziska płaskiego – dokonać dokręcenia,
 - uszkodzenia oparcia siedziska pełnego – dokonać wymiany,
 - próchnieje noga – dokonać wymiany,
 - nadmiernie zużyte 3 zawieszki – dokonać wymiany,
- zestaw zabawowy:
 - do demontażu,
- bujak lewy:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - kręci się dolny drążek i ruszają bok bujaka – dokonać poprawy,
- bujak jabiłko:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - kręci się dolny drążek i rusza korpus bujaka – dokonać poprawy,
- huśtawka wagowa:
 - próchnieje belka – dokonać wymiany,

h) przy ul. Skowrońskiego 2-2a,4/ Równoległa 7,8:

- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie uzupełniony zapis o adresie obiektu, danych administratora (np. w formie naklejki),
- wyposażenie dodatkowe:
 - próchnieje 8 desek w ławkach bez oparcia – dokonać wymiany,
- nawierzchnia placu zabaw:
 - zbyt duże szczeliny pomiędzy płytami nawierzchni – dokonać poprawy (szczeliny nie powinny przekraczać 5 mm),
- płaskownica:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki w siedziskach - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - próchnieje 1 sklejka w siedzisku i 1 półwałek w daszku – dokonać wymiany,
- huśtawka wagowa:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - rączki się kręcą – dokonać dokręcenia,

i) przy ul. Sławka 28,30,34,36,40:

- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie uzupełniony zapis o adresie obiektu, danych administratora (np. w formie naklejki),
 - odstająca główka wkrętu w tablicy Informacyjnej – dokonać dokręcenia,
- wyposażenie dodatkowe:
 - część desek w ławkach się lekko rusza – dokonać dokręcenia,
- zestaw zabawowy duży:
 - brak części zaślepek i 2 daszków na słupach pochylni – dokonać uzupełnienia,
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanową dwuskładnikową,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - ruszają się belki na zewnątrz wież w przejściu linowym – dokonać poprawy,
 - brak wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem na pomoście - na pomoście powinny być barierki na wysokość przynajmniej 70 cm, pełne lub z pionowych elementów, z otworami mniejszymi niż 89 mm, dokonać poprawy,
 - kręca się mocowania lin – dokonać dokręcenia,
 - brak nitu w części startowej zjeżdżalni – dokonać uzupełnienia,

- część wyjściowa zjeżdżalni jest zbyt wysoko (ok. 28 cm) – dokonać poprawy tak aby jej wysokość nie powinna przekraczać 20 cm,
- punkty zmiężdżenia palca w wiszącym pomoście - szczeliny o zmiennym przekroju powinny mieć w całym zakresie ruchu przynajmniej 12 mm, dokonać poprawy,
- rusza się pierwsza deska na pomoście – dokonać poprawy,
- zakleszczenia głowy z boku barierki (przy przejściu linowym i przepłotni) - od wysokości 60 cm zakazane są otwory z zakresu 89-230 mm, dokonać poprawy,
- uszkodzony daszek na słupie – dokonać wymiany,
- brak nakrętki na jednej z lin pionowych w przepłotni linowej – dokonać uzupełnienia,
- zestaw zabawowy mały:
 - do demontażu,
- huśtawka podwójna siedziska płaskie:
 - próchnieje 1 noga – dokonać wymiany,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - nadmiernie zużyte 4 zawiesia – dokonać wymiany,
- huśtawka podwójna siedziska kubekowe:
 - kręcą się mocowania zawiesi do siedzisk – dokonać dokręcenia,
 - drobne pęknięcia i uszkodzenia drewna - dokonać usunięcia potencjalnych drzazg oraz wygładzenie krawędzi i pomalowanie,
 - nadmiernie zużyte 4 zawiesia – dokonać wymiany,
 - próchnieją 3 nogi – dokonać wymiany,
- huśtawka wagowa:
 - nieznaczne uszkodzenia lakieru - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - luzy na mechanizmie – dokonać dokręcenia,
- płaskownica:
 - ostre krawędzie siedzisk – dokonać poprawy,
 - dziury w nawierzchni obok płaskownicy – dokonać poprawy,
- biegacz:
 - zużyte mechanizmy tłumiące ruch – dokonać wymiany,
- twister:
 - brak kilku zaślepek – dokonać uzupełnienia,
 - ruszają się mocowania poszczególnych stanowisk do słupa centralnego – dokonać dokręcenia,

1) przy ul. Obroki 43:

- ogrodzenie z furtkami:
 - brak części daszków na słupkach – dokonać uzupełnienia,
 - rusza się klamka i szyld zamka – dokonać naprawy,
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie usunięty zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci powyżej 3 roku, uzupełniony o adres obiektu, dane administratora (np. w formie naklejki),
- wyposażenie dodatkowe:
 - kosze na śmieci nie są przymocowane do podłoża – dokonać poprawy,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji w koszach na śmieci - dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - drobne uszkodzenia desek w ławkach - przeszlifować i przemalować,
 - ostre krawędzie profili pod ławkami – dokonać poprawy,
- płaskownica:
 - próchnieje dolna deska obramowania i 1 ze słupków – dokonać wymiany,
 - uszkodzona płaskownica – naprawić i zakonserwować powłoki malarskie,
- huśtawka podwójna:
 - uszkodzenia siedzisk – dokonać wymiany,
 - łańcuch mocowany karabińczykiem, który można ściągnąć palcami - jego demontaż powinien być niemożliwy bez użycia narzędzi, dokonać poprawy,
 - próchnieją 2 nogi – dokonać wymiany,
 - nadmiernie zużyte zawiesie - dokonać wymiany,
 - uszkodzone powłoki malarskie huśtawki - odmalować metalowe elementy huśtawki,
- zestaw zabawowy:
 - brak śruby w osłonie zjeżdżalni w części startowej – dokonać uzupełnienia,

- uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach – oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie,
- próchnieje deska w pochylni, sklejka w burtach zjeżdżalni i noga wieży – dokonać wymiany,
- brak odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem – na pochylni powinny być barierki na wysokość przynajmniej 70 cm, pełne lub z pionowych elementów z otworami mniejszymi niż 89 mm, dokonać poprawy,
- tablice:
 - sklejka w górnej tablicy próchnieje w rogu – dokonać wymiany,
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,

k) przy ul. Dębowa 24,26/Sportowa 27:

- ogrodzenie z furtkami:
 - rusza się klamka – dokonać dokręcenia,
 - słupki za regulaminem się ruszają – dokonać poprawienia ich posadowienia,
- regulamin:
 - wymienić na nowy, w którym zostanie uzupełniony zapis o adresie obiektu, danych administratora (np. w formie naklejki),
 - noga regulaminu się rusza w nawierzchni - dokonać poprawienia ich posadowienia,
- wyposażenie dodatkowe:
 - ławki: zakonserwować korodujące elementy drewniane i metalowe. Uszkodzone elementy wymienić na nowe,
- piaskownica:
 - część desek siedziska odstaje – dokonać dokręcenia,
- huśtawka pojedyncza:
 - kręcą się mocowania zawiesi do siedziska i ruszają mocowania zawiesi do belki – dokonać dokręcenia,
 - uszkodzona belka od huśtawki do wymiany na nową,
- zestaw zabawowy:
 - ruszają się osłony zjeżdżalni i drążek drabinki – dokonać poprawy,
- huśtawka wagowa:
 - uszkodzenia rantów i powierzchni sklejki - przeszlifować i zabezpieczyć przed wnikaniem wody np. farbą poliuretanowa dwuskładnikowa,
 - ruszają się mocowania rączek i same rączki się kręcą – dokonać dokręcenia,
 - brak zaślepek na rączce – dokonać uzupełnienia,
 - uszkodzona płyta nawierzchni pod odbojnikiem – dokonać wymiany,
 - uszkodzenia lakieru i ślady korozji na metalowych elementach – oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie,

2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie:

- Saint Etienne 2-2a – 7-7a,
- Pod Kasztanami 41-83,
- Bohaterów Monte Cassino 2-2i,
- 1-go Maja 95,97,
- Saint Etienne 9-9a – 15-15a,
- Marcinkowskiego 2 a-b – 6 a-b,
- Krasińskiego 14,
- Skowrońskiego 2-2a,4/ Równoległa 7,8,
- Sławka 28,30,34,38,40,
- Obroki 43,
- Dębowa 24,26/Sportowa 27.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **05.10.2018r.**

4. Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji: **1 rok**

5. ~~Składanie ofert za pośrednictwem oferty@tbs.katowice.pl w tytule/temacie należy wpisać nr zamówienia~~

7/2018/PŁ

Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis





powinien zawierać nr i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

6. Termin składania ofert: **do dnia 04.09.2018r. do godz. 10.00**
7. Warunki płatności **14 dni** od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Patryk Łaskawiec tel.: 32-253-77-85 wew. 743**
9. Termin związania z ofertą **90 dni**
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:
 - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu,
 - wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości _____ % wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wierzytelności, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji,
 - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **minimum 50 000,00 zł.**
 - ~~posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności _____~~
 - ~~posiadanie przez wykonawcę koncesji: _____~~
 - ~~posiadanie innych uprawnień tj.: _____~~
 - ~~posiadanie licencji na: _____~~
 - ~~posiadanie przez wykonawcę certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie: _____~~
 - posiadanie referencji: **TAK**
 - **do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.**
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (komputerowej) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem - OFERTA -

W wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami

Stanisław Aleksander

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami

Patryk Łaskawiec